# Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-178498-10

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet
Skåne

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Handläggare (Protokollförare)
Inspektör David Sjöman

Datum
2012-03-07

Undersökningsledare
Chefsåklagare Solveig Wollstad

Bitr. undersökningsledare
Kammaråklagare Håkan Larsson

| Polisens diarienummer | | |
|---|---|---|
| 1200-K163215-09 | | |
| Förtursmål: Annat förtursmål | Beslag: Finns | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen: Ja |
| Ersättningsyrkanden: | | Tolk krävs: |

| Misstänkt (Efternamn och förnamn) | Personnummer |
|---|---|
| Mangs, Johan Peter | 19720304-2770 |

Brott

| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18<br>Underrättelsesätt, misstänkt | Underrättelse utsänd | Yttrande senast | Underrättelse slutförd |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Försvarare<br>Montan, Jesper, förordnad 2011-05-10 | | | |

| Underrättelsesätt, försvarare | Resultat av underrättelse mt | Resultat av underrättelse försv |
|---|---|---|
| | | |

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar

Diarienr | Uppgiftstyp | Sida

**C - BILAGA, TEKNISKT PROTOKOLL OCH RÄTTSMEDICINSK OBDUKTION M.M.**

**BROTTSPLATSUNDERSÖKNING**


1200-K163215-09 Undersökningsprotokoll Sid 1 - 34, Brottsplatsen samt Ramels väg.................. 1
Undersökningsprotokoll Sid 35 - 59, klädundersökningar Dani samt offret....... 35
Undersökningsprotokoll Sid 60 - 101, RMV, fordon, sammanställning............. 60
PM Skador på Renault 5..........................................................................101


**RÄTTSMEDICINSK OBDUKTION SAMT RÄTTSINTYG**

***Trez West Persson - Obduktionsprotokoll m.m.***


Tjänsteanteckning ..........................................................................102
Rapport Rättsmedicinsk obduktionsrapport Trez West Persson.........................103


Till Rättmedicinska rapporten tillkommer en skiva innehållandes fotografier.

*Xhafer Dani - Rättsintyg*
Rättsintyg ...113
PM Sjukhuset, lämnade uppgifter... 119

**FÖRHÖRSBILAGA**
Bilaga till förhör nr 10 med Peter Mangs...120

**Personalia**
Bilaga skäligen misstänkt, Mangs, Johan Peter...122
Personalia, Mangs, Johan Peter...123

B2-6

Polismyndigheten
Skåne
Tekniska roteln

Malmö

Datum
2010-10-04

Diarienummer
K163215-09

# Protokoll över kriminaltekniska undersökningar

Redovisning av undersökningar utförda av Tekniska roteln Skåne med anledning av Mord, V Skrävlinge Kyrkoväg, Malmö den 10 oktober 2009.

Ärendeansvarig: Michael Kemvik

B2-6

## Sammanfattning

Personbilen PJP585 har den 10 oktober 2009 beskjutits då den befann sig på Västra Skrävlinge Kyrkoväg i Malmö. Två personer som befann sig i bilen vid tillfället, West Persson, Ingrid Marie **Trez** och Dani, **Xhafer,** har träffats av kulor. Trez, som vid anträffandet befann sig på bilens passagerarplats, avlider av sina skador.
Xhafer har skottskadad tagit sig till adressen Ramels väg 109. Vid platsundersökningen anträffas blod på marken vid en gång- och cykelbana mellan anträffandeplatsen för bilen och Ramels väg 109. Enligt SKL´s undersökningar talar resultaten med visshet för att blodet kommer från Xhafer.

I bilen anträffas blod. Enligt SKL´s undersökningar talar resultatet med visshet för att blodet kommer från Trez.
På förardörrens utsida anträffas blod. Enligt SKL´s undersökningar talar resultatet med visshet för att blodet kommer från Xhafer.

På marken, i anslutning till bilen, anträffas 11 st patronhylsor som härrör från patroner i kaliber 9 mm Parabellum. Enligt SKL´s undersökningar talar resultatet med visshet för att patronhylsorna har avlossats i samma vapen.

Sidorutan i bilens vänstra framdörr (förardörren) är krossad. Glaskross anträffas på marken cirka 11,5 meter bakom bakdelen på bilen där den står vid anträffandet.

## Analys / slutsats

Vid en samlad bedömning av de tekniska undersökningarna framgår att bilen, Trez och Xhafer sammanlagt träffats av minst tio kulor eller kulfragment.

Sex kulhål i bilen, tre i bilens vänstra sida samt tre genom vindrutan visar att skotten avlossats från en position snett framför bilens vänstra sida.
Två av kulorna som penetrerat vindrutan har passerat diagonalt genom kupéutrymmet mot bakre delen av bilens högra bakdörr och höger sida av baksätet.
Inga skador i kupéutrymmet har kunnat härledas till den tredje kulan som penetrerat vindrutan. Kulan kan ha träffat och stannat i Trez kropp.
Trez har ett ingångshål från en kula eller ett kulfragment uppe på hjässan. Det är möjligt att skadan uppstått av en kula eller ett kulfragment som penetrerat vindrutan, om Trez vid beskjutningen suttit med huvudet böjt framåt (hukat sig framåt).

Fyra kulor har troligen skjutits in genom förardörrens sidoruta. Sidorutan är ej laminerad som vindrutan och har därför fallit sönder vid skottlossningen. Av den anledningen har eventuellt endast första kulan passerat genom glas.
En kula har träffat Trez på vänster sida av halsen bakom/under vänster öra och anträffas i kapuschongen på hennes jacka.
En kula har träffat insidan av bilens högra B-stolpe (stolpen mellan fram och bakdörren). En skada i Trez högra överarms utsida och även en genomgående

skottskada genom höger hand och handled kan ha orsakats av denna kula eller kulfragment.
Två kulor eller kulfragment har träffat Xhafer. En har träffat Xhafer bakom vänster öra och stannat i huvudet. En har gått in i Xhafers bröst. Eventuellt har denna kula eller kulfragmentet först passerat genom Xhafers vänstra överarm.

Någon skjutavståndsbedömning för skottskadorna på Trez och Xhafers kroppar har ej gått att göra.
Värt att notera är att både Traz och Xhafer har skottskador med ingångshål på vänster sida av halsen eller bakhuvudet, under eller bakom vänster öra.

Glaskross på marken visar att bilen har förflyttats ett antal meter efter det att glaskross från förardörrens sidoruta hamnat på marken. Det har ej gått att fastställa om bilen varit stillastående eller under rörelse vid beskjutningen.

B2-6

# Innehållsförteckning


SAMMANFATTNING .................... 2

ANALYS / SLUTSATS .................... 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING .................... 4

PROTOKOLL ÖVER BROTTSPLATSUNDERSÖKNING .................... 6

INLEDANDE UPPGIFTER .................... 6
PLATSBESKRIVNING .................... 7
IAKTTAGELSER OCH UNDERSÖKNINGAR .................... 11
UNDERSÖKNINGSMETODER .................... 15
SAMMANSTÄLLNINGAR AV UNDERSÖKNINGAR OCH RESULTAT .................... 16
ANALYS OCH SLUTSATS .................... 16
MATERIALFÖRTECKNING .................... 17
*Gods* .................... *17*
*Jämförelseprov för DNA-analys* .................... *18*
*Spår* .................... *18*

PROTOKOLL ÖVER EN PLATSUNDERSÖKNING PÅ RAMELS VÄG 109 I MALMÖ 09091019

INLEDANDE UPPGIFTER .................... 19
PLATSBESKRIVNING .................... 19
FÖRUTSÄTTNINGAR/UTGÅNGSLÄGE .................... 21
*Undersökning trappuppgång/entré Ramels väg 109* .................... *22*
UNDERSÖKNING, YTTRE OMRÅDE VID RAMELS VÄG 109 .................... 25
ÖVRIGT .................... 32
UTDRAG UR AV SKL:S SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGAR OCH RESULTAT .................... 32
MATERIALFÖRTECKNING .................... 33
*Gods* .................... *33*
*Jämförelseprov för DNA-analys* .................... *33*
*Spår* .................... *33*

PROTOKOLL ÖVER KLÄDUNDERSÖKNING / DANI, XHAFERS KLÄDER .................... 35

INLEDANDE UPPGIFTER .................... 35
UTGÅNGSLÄGE .................... 35
ÖVRIGA UPPGIFTER .................... 35
SAMMANFATTNING .................... 36
IAKTTAGELSER OCH UNDERSÖKNINGAR .................... 37
MATERIALFÖRTECKNING .................... 45
*Gods* .................... *45*
*Spår* .................... *45*

PROTOKOLL ÖVER KLÄDUNDERSÖKNING .................... 46

INLEDANDE UPPGIFTER .................... 46
*Gods* .................... *59*
*Jämförelseprov för DNA-analys* .................... *59*

PROTOKOLL ÖVER RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING, TREZ WEST PERSSON .................... 60

INLEDANDE UPPGIFTER .................... 60
BAKGRUND .................... 60
SAMMANSTÄLLNINGAR AV UNDERSÖKNINGAR OCH RESULTAT .................... 60
ANALYS OCH SLUTSATS .................... 60
*Gods* .................... *61*
*Jämförelseprov för DNA-analys* .................... *61*
*Spår* .................... *61*
PROTOKOLLET .................... 61

PROTOKOLL ÖVER BROTTSPLATSUNDERSÖKNING .................... 65

INLEDANDE UPPGIFTER .................... 65

B2-6

Platsbeskrivning ..... 66
Undersökningsmetoder ..... 67
Materialförteckning ..... 67
*Spår* ..... *67*
Protokollet ..... 67

**PROTOKOLL ÖVER FORDONSUNDERSÖKNING / PJP585 ..... 69**

Inledande uppgifter ..... 69
Fordonsuppgifter ..... 69
Iakttagelser och undersökningar ..... 70
Undersökningsmetoder ..... 83
Sammanställningar av undersökningar och resultat ..... 84
*SKL's undersökning av kulor och kulmaterial* ..... *84*
*SKL's DNA-undersökningar* ..... *84*
*Fingeravtryck / papillarlinjespår* ..... *85*
Analys och slutsats ..... 86
Materialförteckning ..... 87
*Gods* ..... *87*
*Jämförelseprov för DNA-analys* ..... *87*
*Spår* ..... *87*

**SPÅRREDOVISNING ..... 91**

*Gods* ..... *91*
*Spår* ..... *91*
Redovisning ..... 92

**SAKKUNNIGUTLÅTANDE ..... 93**

Fingeravtrycksundersökning ..... 93
Jämförelseprov för DNA-analys ..... 97
Spår ..... 98

B2-6

**Polismyndigheten Skåne**
Tekniska roteln
Malmö

Datum

Diarienummer
K163215-09
M/8696-09

# Protokoll över brottsplatsundersökning

## Inledande uppgifter

| | |
|---|---|
| Undersökningen begärd av: | Kom L Billing |
| Anledning till undersökningen: | Anmälan om Mord. Skjutning mot bil |
| Handläggare:<br>Medundersökare: | Kriminaltekniker Michael Kemvik<br>Kriminaltekniker Rolf Bengtsson |
| Plats och tider för undersökningen: | V Skrävlinge Kyrkoväg, Malmö. Undersökningen påbörjades den 10 oktober 2009 kl. 02.00 |
| Avspärrning: | Platsen avspärrad med polisens avspärrningsband. |
| Bevakning: | Platsen bevakas av uniformerade polispatruller. Bevakning finns kvar under tiden den tekniska platsundersökningen pågår. |
| Övrig information: | Enligt de inledande uppgifterna har två personer, en kvinna och en man, förts till sjukhus med skottskador. Kvinnan, som anträffats på passagerarplatsen i bilen PJP858, avlider senare av sina skador. Mannen har tagit sig till Ramels väg 109 och där fått hjälp. |

Kriminaltekniker Plato och Henriksson genomför teknisk undersökning av trapphuset på Ramels väg 109.

Inspektör Lindén biträder med vapen- och ammunitionssökande hund.

Efter den inledande platsundersökningen på Västra Skrävlinge kyrkoväg transporteras den beskjutna personbilen PJP858 till tekniska rotelns undersökningsgarage för senare undersökning.

Flygfotografering av platsen genomförs på förmiddagen den 10 oktober 2009.

Enligt uppgift har såväl ambulans som radiobilar körts ända fram till den beskjutna bilen vid anträffandet.

B2-6

## Platsbeskrivning




**Bild 1.** Röd pil markerar platsen där den beskjutna personbilen PJP858 anträffas, på Västra Skrävlinge kyrkoväg i Malmö, intill Ögårdsparken.
Blå pil markerar Ramels väg 109, där den skottskadade mannen anträffas.
Kartbilden är hämtad från Google maps.

B2-6




**Bild 2.** Blå pil markerar platsen där den beskjutna personbilen PJP858 anträffas. Kartbilden hämtad från Malmö stadsbyggnadskontor.

**Bild 3.** Blå pil markerar platsen där den beskjutna personbilen PJP858 anträffas.

B2-6

**Bild 4.** Västra Skrävlinge kyrkoväg och Inre Ringvägen fotograferad österifrån.
Blå pil markerar platsen där den beskjutna personbilen PJP858 anträffas.
Röd pil markerar Ramels väg 109.

**Bild 5.** Västra Skrävlinge kyrkoväg.
Blå pil markerar platsen där den beskjutna personbilen PJP858 anträffas.

B2-6

## Iakttagelser och undersökningar



**Bild 7.** Personbilen PJP858 står på Västra Skrävlinge kyrkovägs östra sida, mot körriktningen.
Bilen står cirka 130m från muren till Västra Skrävlinge kyrka.
På marken, vid sidan om bilen, ligger diverse sjukvårdsmaterial.



**Bild 8.** Bilens vänstra framhjul står ca 2 dm från kantstenen.
Bilens båda framdörrar står öppna. Glasrutan i förardörren är krossad / saknas.
Då den tekniska undersökningen påbörjas är bilens tändning avslagen.

B2-6



**Bild 9.** I bilens kupéutrymme, på högra sidan av instrumentbrädan anträffas två mobiltelefoner.
Övriga bilder på bilen redovisas i separat protokoll för bilundersökningen.

B2-6




**Bild 10.** Platsen fotograferad efter det att bilen transporterats till tekniska rotelns undersökningsgarage. Den gula rektangeln markerar den plats där bilen stod vid anträffandet. Gula skyltar markerar anträffade tomhylsor.
Gatan är ca 6 m bred. På gatan anträffas 11 st tomhylsor.
3 st av hylsorna (G9-G11) ligger i nära anslutning till kantstenarna på gatans östra sida och cirka 2 – 4 m norr om bilens bakdel.
2 st av hylsorna (G6-G7) ligger i nära anslutning till kantstenarna på gatans östra sida och cirka 9,5 m norr om bilens bakdel.
De resterande 6 st hylsorna (G1-G5 och G8) ligger 2,8 – 4 m från gatans västra sida och cirka 9,6 – 14 m norr om bilens bakdel. I anslutning till dessa hylsorna ligger också en mängd glassplitter (bilruteglas) på marken.

B:2-6




**Bild 11.** Glassplittret (bilruteglas) ligger på marken cirka 1,9 m från gatans västra kantsten och 11,5 m från bilens bakdel.
Glassplittret visar att bilen befunnit sig på denna plats då förardörrens glasruta krossats.

**Bild 12.** Väster om gatan och trottoaren finns en lägre stenmur vid en upphöjd slänt med buskar och träd. Avståndet mellan murens slut och glassplittret på marken är cirka 10 m. Avståndet mellan murens slut och närmaste lyktstolpe är cirka 14 m.

B2-6

**Bild 6.** Platsen fotograferad norrifrån.
Blå pil markerar platsen där den beskjutna personbilen PJP858 anträffas.

B2-6




**Bild 13.** Flygfoto från öster. Blå pil markerar platsen där den beskjutna personbilen PJP858 anträffas.
Röd pil markerar första gång- och cykeltunneln under Inre ringvägen. Avståndet mellan en ansamling med cirka 10 bloddroppar på marken i denna gång- och cykeltunnel, och glassplittret bakom personbilen PJP585 är cirka 213 m, om man förflyttar sig längs gatan och gång- och cykelbanan.
Blod från marken i första gång- och cykeltunneln under Inre Ringvägen säkrades på tops som spår S050.
Blod från marken i andra gång- och cykeltunneln under Inre Ringvägen säkrades på tops som spår S051.

## Undersökningsmetoder

Platsen har dokumenterats genom fotografering. Anträffat gods och spår har mätts in. De spår som benämns som blod har säkrats på bomullstops som fuktats med destillerat vatten. Topsen har därefter placerats i så kallade Duo-pack påsar.
Anträffade tomhylsor har placerats i Duo-pack påsar.

B2-6

## Sammanställningar av undersökningar och resultat

Vid SKL´s undersökning av de 11 anträffade tomhylsorna framkommer att:
*"Resultatet talar med visshet för att patronhylsorna M/8696-09/G001 – M/8696-09/G011 har avlossats i samma vapen (Grad +4)."*

Vid SKL`s undersökning av blod säkrat på tops, från marken i gång- och cykeltunnlar under Inre Ringvägen framkommer att:
*"På topsen M/8696-09/S050 och M/8696-09/S051 påvisades blod. Resultaten talar med visshet för att blodet/DNA:t kommer från Dani (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting."*

## Analys och slutsats

Personbilen PJP858 och de två personer som befunnit sig i bilen har utsatts för beskjutning. Närmare beskrivning över skadorna och det antal skott som träffat bilen och personerna beskrivs i separat protokoll över fordonsundersökningen.

På platsen för skjutningen, V:a Skrävlinge kyrkoväg i Malmö, anträffas 11 stycken patronhylsor i kalbier 9 mm. Samtliga patronhylsor har med visshet avlossats i samma vapen.
Sidorutan på bilens förardörr är krossad och glaskrosset anträffas på marken. Glaskrossets position i förhållande till var bilen står vid anträffandet, visar att bilen förflyttats ett antal meter efter det att sidorutan krossats.

Blod från målsäganden Dani har anträffats i en gång- och cykeltunnlar under Inre Ringvägen i Malmö. Detta tyder på att målsäganden passerat i dessa tunnlar när han tagit sig från den beskjutna bilen till den adress på Ramels väg i Malmö där han senare anträffas. Se också separat undersökning för adressen Ramels väg 109 i Malmö.

B 2-6

## Materialförteckning

### *Gods*

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G001 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa A, 2,8 m från västra gatkanten, 7 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G002 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa B, 4 m från västra gatkanten, 8,4 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G003 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa C, 4 m från västra gatkanten, 9,4 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G004 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa D, 1,7 m från västra gatkanten, 8,6 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G005 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa E, 3,7 m från västra gatkanten, 11 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G006 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa F, 5,6 m från västra gatkanten, 6,7 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G007 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa G, 5,8 m från västra gatkanten, 6,5 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G008 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa H, 3,6 m från västra gatkanten, 6,6 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G009 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa I, 5,8 m från västra gatkanten, 1,2 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G010 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa J, 5,8 m från västra gatkanten, 0,6 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G011 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa K, 5,3 m från västra gatkanten, 0,8 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |

B2-6

### Jämförelseprov för DNA-analys

| Material-märkning | Förnamn | Efternamn | Personnummer | Misstänkt |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/J001 | Ingrid Marie TREZ | West Persson | 890730-4102 | |

### Spår

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S050 | Blod på tops | På marken i tunnel under Inre Ringvägen<br>Till SKL | Insp Kemvik |
| M/8696-09/S051 | Blod på tops | På marken i tunnel under Inre Ringvägen, tunnel närmast Ramels väg, 230 m från glassplitter<br>Till SKL | Insp Kemvik |

Michael Kemvik
Krinsp

B2-6

**Polismyndigheten i Skåne län**
Tekniska roteln Helsingborg
Berga allé 25
205 90 Malmö

Datum
2010-03-01

Diarienummer
K163215-09
M/8696-09

# Protokoll över en platsundersökning på Ramels väg 109 i Malmö 090910

## Inledande uppgifter

| | |
|---|---|
| Undersökningen begärd av: | Krkom. Leif Billing. |
| Anledning till undersökningen: | Anmälan om mord. Ramels väg 109, trapphuset. Platsundersökning och spårsäkring |
| Handläggare:<br>Medundersökare: | Krinsp Jens Plato.<br>Krinsp Lars Henriksson. |
| Plats och tider för undersökningen: | Undersökningen påbörjades den 10 oktober 2009 kl. 06.35. Spårsökning på den plats där målsäganden Xhafer Dani anträffats av ambulanspersonal. |
| Avspärrning: | Platsen var avspärrad vid undersökningstillfället. |
| Bevakning: | Platsen var bevakad av uniformerad polis. |
| Övrig information: | Bilderna i protokollet är tagna 091010 av Lars Henriksson förutom flygfotot på bild 1 som är taget av Rolf Bengtsson. |

## Platsbeskrivning




*Kartbilden visar över området runt Ramels väg 109 i Malmö.*

B2-6

**Bild 1** *Ramels väg 109 är på bilden markerad med en rektangel.*

**Bild 2** *Aktuell trappuppgång är markerad med en pil.*

B2-6

**Bild 3** *Ramels väg 109.*

## Förutsättningar/utgångsläge

Klockan 05.00 den 10 oktober 2009 blev kriminalteknikerna Jens Plato och Lars Henriksson från tekniska roteln i Helsingborg beordrade av beredskapskommissarien Leif Billing att köra till Ramels väg 109 i Malmö. Anledningen var att en skjutning hade inträffat där en person hade avlidit av sina skador och en person var svårt skadad och vårdades på sjukhus.

Plato/Henriksson skulle biträda kriminalteknikerna Michael Kemvik och Rolf Bengtsson på brottsplatsen. Plato/ Henriksson skulle spårsöka i den trappuppgång där målsägande Xhafer Dani hade anträffats av polis och ambulanspersonal samt söka efter spår i det närliggande området. Plato/Henriksson anlände till platsen klockan 06.35

Vid undersökningens början var trappuppgången avspärrad och Xahafer Dani var borttransporterad. Enligt beredskapskommissarien Billing hade platsen initialt varit avspärrad men i ett tidigt skeende, när Xhafer Dani blivit borttransporterad, hade avspärrningen hävts. När det senare under natten blev aktuellt med en teknisk undersökning av platsen blev trappuppgången åter avspärrad.

När undersökningen på platsen var klar hävdes avspärrningen, beslut kr.kom Anders Gustavsson kl. 07.30.

Inne i trappuppgången fanns rester kvar av den utrustning/förband som ambulanspersonalen använt när de behandlade Xhafer Dani. Det fanns även ett flertal fimpar på golvet. De fimpar som togs med som spår var de fimpar som såg "färskast" ut.

Allt som i protokollet benämns som blod är förprövat med luminol och har visat reagens som för blod.

B2-6

**Undersökning trappuppgång/entré Ramels väg 109**

**Bild 4** *Bilden är tagen från entrédörren in i trapphallen. De skyltar med bokstäver som syns på bilden är utplacerade av polisen. Pilen på bilden visar in mot två lägenhetsdörrar, se bild 8 och 9.*




**Bild 5** *Skylten A visar på den plats där Xhafer Dani enligt polis på plats anträffades. Skylten D visar på ett cellofanpapper, beslag 2009-1200-BG12876-1 (G016), skylten E visar på en cigarrettfimp (S003) och skylten F på en cigarrettfimp (S004).*

B2-6

**Bild 6** *Ur den blodbild som fanns på golvet där Xhafer Dani anträffades säkrades ett tops (S009). På bilden är området där topset säkrades märkt med siffran 2. Detta tops har skickats till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för analys och enligt SKL:s utlåtande kommer blodet från Xhafer Dani.*




**Bild 7** *Skylten B visar på en cigarrettask av märket Marlboro, beslag 2009-1200-BG12876-2 (G017) och skylten C visar på en plastmugg, beslag 2009-1200-BG12876-3 (G018).*

B2-6

**Bild 8** *Skylten G visar på en cigarrettfimp (S005). Skylten H visar på ytterligare en cigarettfimp (S006).*




**Bild 9** *I området som är markerat med en cirkel fanns en blodliknande besudling (S008) som på den infällda bilden är märkt med siffran 1.*

B2-6

## Undersökning, yttre område vid Ramels väg 109

I närområdet utanför entrédörren anträffades droppliknande blodbesudlingar som man kunde följa bakåt i riktning mot den gångtunnel som går in under inre Ringleden, bort mot Västra Skrävlinge kyrka.

I anslutning till entrén fanns det blodbesudlingar på en papperskorg (S010) samt på den stolpe som papperskorgen var fäst på. Under papperskorgen låg en cigarrettfimp (S007) som var blodbesudlad.

På de följande bilderna har ett urval av besudlingarna märkts upp med numrerade skyltar för att åskådliggöra deras placering. Några av besudlingarna har säkrats med tops, se spårlistan. Av de spår som säkrades vid den yttre undersökningen har spåren S011 och S015 skickats till SKL för analys.



**Bild 10** *Ovan bild är hämtad från www.eniro.se. Den streckade linjen visar längsmed den väg där det anträffades blodliknade besudlingar, se vidare bild 11-21. Pilen på bilden visar den gång/cykeltunnel som går under inre Ringleden bort mot Västra Skrävlinge kyrka.*

B2-6

**Bild 11** *I området som markerats med en cirkel anträffades en blodbesudlad cigarrettfimp (S007).*

**Bild 12** *På papperskorgen utanför entrén fanns blodbesudlingar och i den besudling som på bilden är märkt med siffran 3 säkrades spåret S010.*

B2-6

**Bild 13** *På trottoaren utanför entrén till Ramels väg 109 anträffades en blodliknande besudling (S011) som märktes upp med siffran 4. Detta spår har skickats till SKL för analys och enligt SKL:s utlåtande kommer blodet från Xhafer Dani.*

**Bild 14** *Spåret S011.*

B2-6

**Bild 15** *Bilden visar den stenbelagda gång som går från Ramelsvägen ner mot entrédörren. Vid skylten med siffran 5 anträffades spåret S012, en blodbesudling.*

**Bild 16** *Spåret S012.*

B2-6

**Bild 17** *Pilen i bildens högra ovankant visar bort mot gång/cykeltunneln som går under inre Ringleden bort mot Västra Skrävlinge kyrka.*

**Bild 18** *På trottoaren längsmed Ramels väg anträffades spåret S013 och spåret S014, båda spåren var blodbesudlingar. På bilden är spåren märkt med skyltar som har siffrorna 7 och 9.*

B2-6

**Bild 19** *På trottoaren bakom bilen som markerats med en cirkel anträffades spåret S014. Blodbesudlingarna fortsatte över Ramels väg, mellan bilarna såsom pilarna visar.*




**Bild 20** *Pilen visar var spåret S015 säkrades. Mellan spåret S014 och S015 korsar blodbesudlingarna Ramelsväg med riktning bort mot/från cykel/gångtunneln.*

B2-6

**Bild 21** *Pilen visar var spåret S015 säkrades. Spåret var en blodbesudling och är märkt med en skylt 14. Detta spår har skickats till SKL för analys och enligt SKL:s utlåtande kommer blodet från Xhafer Dani.*

**Bild 22** *Spåret S015.*

B2-6

## Övrigt

De bilder som togs vid undersökningstillfället är lagrade i BIP (Bilder Inom Polisen). Ett urval av dessa bilder har redovisats i detta protokoll.

De tops och det gods som inte skickats till SKL för undersökningar förvaras tillsvidare på tekniska roteln i Helsingborg.

## Utdrag ur av SKL:s sammanställning av undersökningar och resultat

| Materialmärkning | Benämning | Nedan text är ett utdrag ur SKL:s sakkunnigutlåtande 2009015650. SKL:s utlåtande i sin helhet redovisas separat |
|---|---|---|
| **M/8696-09/S009** | Blod på tops<br>Golv blod, trapphus, Ramelsväg 109, märkt 2 på bild | *"På topsen **M/8696-09/S009**, M/8696-09/S011 och M/8696-09/S015 påvisades blod. Resultaten talar med visshet för att blodet/DNA:t kommer från Dani (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting"* |
| **M/8696-09/S011** | Blod på tops<br>Vid fotosiffra 4, på marken utanför Ramelsväg 109 | *"På topsen M/8696-09/S009, **M/8696-09/S011** och M/8696-09/S015 påvisades blod. Resultaten talar med visshet för att blodet/DNA:t kommer från Dani (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting"* |
| **M/8696-09/S015** | Blod på tops<br>Vid fotosiffra 14, längs med Ramelsväg | *"På topsen M/8696-09/S009, M/8696-09/S011 och **M/8696-09/S015** påvisades blod. Resultaten talar med visshet för att blodet/DNA:t kommer från Dani (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting"* |

B2-6

## Materialförteckning

### *Gods*

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G016 | 2009-1200-BG12876-1 | Cigarettask, tom Marlboro | Låg på golvet i trapphuset, Ramelsväg 109 Malmö. Märkt B på foto | Plato/ Henriksson |
| M/8696-09/G017 | 2009-1200-BG12876-2 | Plastmugg, genomskinlig | På golvet i trapphuset, Ramelsväg 109 Malmö. Märkt C på foto | Plato/ Henriksson |
| M/8696-09/G018 | 2009-1200-BG12876-3 | Cellofanplast | Låg på golvet i trapphuset, Ramelsväg 109 Malmö. Märkt D på foto | Plato/ Henriksson |

### *Jämförelseprov för DNA-analys*

| Material-märkning | Förnamn | Efternamn | Personnummer | Misstänkt |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/J001 | Ingrid Marie TREZ | West Persson | 890730-4102 | Nej |

### *Spår*

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S003 | Cigarrettfimp "Marlboro" | Vid fotobokstav E | J Plato |
| M/8696-09/S004 | Cigarrettfimp "Marlboro" | Vid fotobokstav F | J Plato |
| M/8696-09/S005 | Cigarrettfimp "LM" | Vid fotobokstav G | J Plato |
| M/8696-09/S006 | Cigarrettfimp "Marlboro" | Vid fotobokstav H | J Plato |
| M/8696-09/S007 | Cigarrettfimp "Marlboro" | Vid den gröna papperskorgen utanför entrén. | J Plato |
| M/8696-09/S008 | Blod på tops | Dörrpost till aktuell lägenhet, märkt 1 på bild | J Plato |
| ***M/8696-09/S009*** | ***Blod på tops*** | ***Golv blod, trapphus, Ramelsväg 109, märkt 2 på bild Till SKL*** | ***J Plato*** |

B2-6

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S010 | Blod på tops | Vid fotosiffra 3, papperskorg utanför entré till Ramelsväg 109 | J Plato |
| ***M/8696-09/S011*** | ***Blod på tops*** | ***Vid fotosiffra 4, på marken utanför Ramelsväg 109*** <br> ***Till SKL*** | ***J Plato*** |
| M/8696-09/S012 | Blod på tops | Vid fotosiffra 5, längs med Ramelsväg | J Plato |
| M/8696-09/S013 | Blod på tops | Vid fotosiffra 7, längs med Ramelsväg | J Plato |
| M/8696-09/S014 | Blod på tops | Vid fotosiffra 9, längs med Ramelsväg | J Plato |
| ***M/8696-09/S015*** | ***Blod på tops*** | ***Vid fotosiffra 14, längs med Ramelsväg*** <br> ***Till SKL*** | ***J Plato*** |

***Spåren som är skrivna i fet kursiv stil är skickade till SKL för analys.***

Jens Plato
Krinsp

B2-6

**Polismyndigheten Skåne**
Tekniska roteln
Malmö

Datum
2010-09-21

Diarienummer
K163215-09
M/8696-09

# Protokoll över klädundersökning / Dani, Xhafers kläder

## Inledande uppgifter

| | |
|---|---|
| Undersökningen begärd av: | Kom Lassén |
| Anledning till undersökningen: | Anmälan om Mord. Dani, Xhafer |
| Handläggare: | Krinsp Michael Kemvik |
| Medundersökare: | Krinsp Rolf Bengtsson |
| Plats och tider för undersökningen: | Tekniska roteln, Polishuset Malmö. Undersökningen påbörjades den 21 oktober 2009 kl. 14.00 |

## Utgångsläge

Enligt beslagsprotokollet (2009-1200-BG12865) har beslaget av kläderna verkställts av en polispatrull, på universitetssjukhuset UMAS i Malmö 2009-10-10.
Kläderna har förpackats i förslutna papperspåsar och placerats i torkskåp i Tekniska rotelns inlämningsrum.
Kriminaltekniker Kemvik och Bengtsson har hängt kläderna på tork i ett av torkskåpen, och därefter åter förpackat dem i papperspåsarna.

Kläderna har fotograferats i samband med undersökningen.

## Övriga uppgifter

I samband med undersökningen av kläderna har vi också tagit del av information från rättsläkare och sjukvårdspersonal gällande målsägandens skottskador.

En tröjan är av märket Puma i storlek M (beslag 2009-1200-BG12865-8), som bedöms vara det klädesplagg som målsäganden burit ytterst, har sänts till Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) för vidare undersökningar.
Se sakkunnigutlåtande från SKL.

B2-6

## Sammanfattning

Vid undersökningen av målsäganden Xhafers kläder har skador kunnat konstateras på de tre tröjor som undersökts. Skador på tröjornas vänsterärm och bröstparti bedöms vara skottskador och korresponderar väl med de skador som Xhafer enligt uppgift fått i samband med skjutningen.

B2-6

**Iakttagelser och undersökningar**

**Bild 1.** Handduk (beslag 2009-1200-BG12865-1). Handduken är ca 60 x 120 cm. Handduken har troligen använts till att stoppa blodflödet i väntan på ambulans.




**Bild 2.** Skor (beslag 2009-1200-BG12865-5 och 6). Skorna är av märket Nike.

B2-6

**Bild 3.** Strumpor (beslag 2009-1200-BG12865-3 och 4). Strumporna är grå och märkta med bokstäverna ”K V”.

**Bild 4.** Jeans (beslag 2009-1200-BG12865-7). Jeansens har klippts upp, troligen i samband med räddningsarbetet.

B2-6

**Bild 5.** Jeansens baksida. I en av byxfickorna fram anträffas 150 kronor och ett par hörlurar. I papperspåsen där jeansen förvarats anträffas också ett paket Marlboro cigarretter.

**Bild 6.** Tröja (beslag 2009-1200-BG12865-2). Tröjan är svart, av märket JC och i storlek M.

B2-6




**Bild 7.** Skador / hål ses i tröjans vänstra överärm och på vänster sida av bröstet.




**Bild 8.** Halsband (beslag 2009-1200-BG12865-9).

B2-6

**Bild 9.** Tröja (beslag 2009-1200-BG12865-8). Tröjan är av märket Puma i storlek M och har dragkedja fram.
I vänstra ärmen, i höjd med armhålan, ca 46 cm från ärmmuddens nederkant ses två hål. På tröjans bröstparti, ca 2 cm till höger om och nedanför Puma-märket, ses ett hål. Vidare ses en skada i tyget mellan hålen på ärmen och hålet på bröstpartiet.




**Bild 10.** Närbild på skadorna i ärmen. Tröjan har skickats till SKL för undersökning beträffande skjutavståndsbedömning.

B2-6

**Bild 11.** Tröjans baksida.




**Bild 12.** I sömmen mellan ett ljust och mörkt parti av jackans baksida, vänstra sidan, ses en skada.
Tröjan har också undersökts närmare vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). Se sakkunnigutlåtande från SKL.

B2-6

**Bild 13.** Bland de beslagtagna klädesplaggen anträffades också en svart Adidas-tröja (beslag 2009-1200-BG13428-1).
På tröjans vänsterärm och på vänster sida av bröstpartiet ses hål. Dessa korresponerar väl med skadorna / hålen som finns på de övriga tröjorna.

**Bild 14.** Närbild på skadorna i ärmen och på bröstpartiet.

B2-6

**Bild 15.** På tröjans baksida ses inga skador.

B2-6

## Materialförteckning

### *Gods*

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G020 | 2009-1200-BG12865-1 | Handduk | Xhafer | A Engdahl |
| M/8696-09/G021 | 2009-1200-BG12865-2 | Tröja svart | Xhafer | A Engdahl |
| M/8696-09/G022 | 2009-1200-BG12865-3 | Strumpa | Xhafer | A Engdahl |
| M/8696-09/G023 | 2009-1200-BG12865-4 | Strumpa | Xhafer | A Engdahl |
| M/8696-09/G024 | 2009-1200-BG12865-5 | Sko | Xhafer | A Engdahl |
| M/8696-09/G025 | 2009-1200-BG12865-6 | Sko | Xhafer | A Engdahl |
| M/8696-09/G026 | 2009-1200-BG12865-7 | Jeans | Xhafer | A Engdahl |
| M/8696-09/G027 | 2009-1200-BG12865-8 | Tröja Puma | Xhafer Till SKL | A Engdahl |
| M/8696-09/G028 | 2009-1200-BG13428-1 | Tröja svart t-shirt, Adidas | Xhafer | A Engdahl |

### *Spår*

Inga spår förtecknade.

Michael Kemvik
Krinsp

B2-6

**Polismyndigheten i Skåne**
Tekniska roteln

20590 Malmö

Datum

Diarienummer
K163215-09
M/8696-09

# Protokoll över klädundersökning

## Inledande uppgifter

| | |
|---|---|
| Undersökningen begärd av: | |
| Anledning till undersökningen: | Anmälan om Mord. West Persson , Ingrid Marie Trez |
| Handläggare:<br>Medundersökare: | Krinsp Michael Kemvik<br>Krinsp Marie Jansdotter |
| Plats och tider för undersökningen: | Miljörum, Porslinsgatan 6, Malmö. Undersökningen påbörjades den 19 oktober 2009 kl. 10.20 |

### Utgångsläge

Målsägande West Persson har avlidit i samband med en skottlossning. West Perssons kläder och handväska med innehåll har tagit i beslag för dokumentation och undersökning.

### Metod

Undersökningen har skett i miljörum, Tekniska roteln, Malmö. Plaggen har fotodokumenterats och undersökts. Fotografierna är tagna av rotelns fotograf Martin Palm.

Protokollet redovisas med fotobilaga. Ytterligare fotografier finns i BIP.

### Sammanfattning

Jacka, tröja, linne, bh och byxor är sönderklippta, sannolikt i samband med räddningsarbetet.

På byxorna finns blodbesudlingar men de har i övrigt inga skador som vid undersökningstillfället är av intresse för utredningen.

På tröjan finns blodbesudlingar. En kraftigare besudling finns på höger ärmmudd. Besudlingen indikerar överensstämmelse med den skottskada den avlidna har i höger handled/underarm. Det finns även en skada i form av ett hål bak i halskragen. Skadan kan ha uppkommit i samband med brottet. Kring skadan finns en blodbesudling.

Jackan uppvisar en skada i nederkanten på höger ärms insida. Att döma av fibrernas riktning är det ett utgångshål från en kula. Skadan indikerar överensstämmelse med den skada som finns på den avlidnas handled/underarm. Vidare finns på jackan hål i nackkragen samt kapuschongen, sannolikt efter en penetrerande kula. Kulan har sannolikt penetrerat från kragens insida och därefter genom kapuschongen för att slutligen fastna i tyg/foder och bli kvar på insidan av kapuschongen. Att närmare

B2-6

bedöma kulhålen vad gäller in- och utgångshål är vanskligt då kapuschongen troligen varit veckad bakom nacken/huvudet.

Kulan skickas till SKL för vidare undersökning. Resultatet redovisas på separat sakkunnigutlåtande.

Övriga persedlar uppvisade vid undersökningstillfället inga skador av intresse för utredningen.

Malmö dag som ovan

Krinsp Marie Jansdotter

B2-6

**Redovisning**

**Bild 1.** Handväska, svart.

B2-6

**Bild 2**. Handväskans innehåll. I ytterfacket fanns ett pass utställt på West Persson, ett fotografi på en man samt en nyckel på ring med ett hänge i form av ett T. I väskans stora fack fanns en svart Betty Boop-necessär innehållande diverse smink samt en halskedja med hänge i en rosa ask. Vidare fanns en Dosett mini, vaselin, busskort, papper med handskrivna telefonnummer, ett rött nyckelband med en blå nyckel på ring samt ett hänge i form av en delfin, mobilhörlurar, svart hårband , godisklubba samt en handling från ett mobiltelefonkort med telefonnummer 0739-270919.

B2-6




**Bild 3**. Skor, svarta med vit NIKE-symbol. Storlek 38.

**Bild 4.** BH, blå spets. Axelbanden samt partiet mellan kupbyglarna är sönderklippta.

B2-6

**Bild 5.** Jeans, Miss Sixty Collection, stl 28. Framsidan. Byxorna är sönderklippta längs med båda benen. I partiet kring fickor, gylf och skrev syns blodbesudlingar.

B2-6

**Bild 6.** Samma jeans som på bild 5. Baksidan. Även på baksidan finns blodbesudlingar.

B2-6

**Bild 7.** Linne, Amigo, stl 40, svart. Axelbanden samt framsidan av bålen är sönderklippta.

B2-6




**Bild 12.** På höger överärms utsida finns tre skador. Skadorna kan ha orsakats av en tangerande kula. Skadan på jackan indikerar överensstämmelse den skada som West Persson har på höger överarm.




**Bild 13.** Samma skador som på bild 12., insidan.

B2-6

**Bild 8**. Tröja, Fred Perry, stl 40. Framsidan. Ärmar och framsidan av bålen är sönderklippta. På tröjan finns blodbesudlingar på flera ställen. På höger ärmmudd är besudlingen kraftigare.

**Bild 9.** Samma tröja som på bild 8. Baksidan samt framsida och ärmar utvikta. Även på baksidan finns flera blodbesudlingar. På kragen i nacken, något till höger om mitten, finns en skada, se pilmarkering och infälld bild.

B2-6

**Bild 10.** Jacka, svart, LOGG, stl 36. Ärmarna och framsidan av bålen är sönderklippta. På jackan finns ett flertal skador, se bilderna nedan.



**Bild 11.** Sex cm in från ärmslutet på höger ärm finns en skada som överensstämmer med det utgångshål West Persson har på handleden efter penetrering av en kula.

B2-6

**Bild 14.** Jackans halskrage och kapuschong. I kragen finns ett hål mitt bak, sannolikt efter en penetrerande kula, se markering. En kula anträffades i kapuschongen, se markering.

B2-6




**Bild 15.** Vid pil A syns utgångshålet på baksidan av nackkragen. Skadorna har sannolika orsakats av den kula som gått in på vänster sida av West Perssons hals och ut vid skallbasen.

B2-6

### Materialförteckning
### Gods

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G029 | 2009-1200-BG12867-1 | Jacka | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G030 | 2009-1200-BG12867-2 | Jeans | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G031 | 2009-1200-BG12867-3 | Tröja | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G032 | 2009-1200-BG12867-4 | Sko | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G033 | 2009-1200-BG12867-5 | Sko | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G034 | 2009-1200-BG12867-6 | Skärp | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G035 | 2009-1200-BG12867-7 | Bh | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G036 | 2009-1200-BG12867-8 | Strumpor | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G037 | 2009-1200-BG12867-9 | Linne | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G038 | 2009-1200-BG12873-1 | Handväska | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G039 | 2009-1200-BG13413-2 | 2 st tjugokronorssedlar + 219:- som låg i jackficka | 890730-4102 | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G050 | 2009-1200-BG13413-1 | Kula | Låg i huvan till jackan G29 | Insp Kemvik |

### Jämförelseprov för DNA-analys

| Material-märkning | Förnamn | Efternamn | Personnummer | Misstänkt |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/J001 | Ingrid Marie TREZ | West Persson | 890730-4102 | |

B2-6

## Fotobilaga

[redacted]

I samband med den rättsmedicinska undersökningen konstaterades att kvinnan träffats av tre kulor eller kulfragment. Ett ingångshål anträffades i övre delen på kraniet, ett andra under vänster öra, ett tredje vid höger handled. På höger axel ses en skada som möjligen kan härledas till brottet, i så fall en kula eller fragment som nuddat axeln.

På höger överarms utsida ses ett större blåmärke, som möjligen uppkommit i samband med att kvinnan drogs ur bilen i samband med räddningsinsatsen. Blåmärket har haft möjlighet att utvecklas, då kvinnan dog först senare samma dag.

B2-6

[redacted]

Vid kraniets övre del, strax höger om mittlinjen ses ett ingångshål med taggiga kanter. Sårkanalen går svagt framåt, svagt åt höger. Ett större kulfragment, beslag 2009-1200-BG13009:1 anträffades i nedre delen på höger hjärnhalva. Fragmentet består av bly, utan mantel.

[redacted]

På vänster sida av halsen, strax under/bakom vänster öra, ses ett ingångshål med relativt skarpa sårkanter. Sårkanalen går snett inåt, utgångshål anträffades vid nackens hårfäste, strax till höger om medellinjen. Ett mindre kulfragment, beslag 2009-1200-BG13009:2 anträffades i bakre delen av sårkanalen. Fragmentet består av bly, utan mantel.

B2-6

[redacted]

På höger hands utsida, mellan handled och lillfinger, ses ett ingångshål med skarpa sårkanter. Sårkanalen löper diagonalt genom handleden och utgångshål ses på underarmens ovansida, strax ovanför handleden.

B2-6

**Polismyndigheten i Skåne**
Tekniska roteln

205 90 MALMÖ

Datum
2009-10-14

Diarienummer
K163215-09
M/8696-09

# Protokoll över brottsplatsundersökning

## Inledande uppgifter

| | |
|---|---|
| Undersökningen begärd av: | Leif Billing |
| Anledning till undersökningen: | Anmälan om Mord. Blod på gravsten |
| Handläggare: Medundersökare: | Kriminaltekniker Rolf Bengtsson |
| Plats och tider för undersökningen: | V Skrävlinge kyrka, V Skrävlinge Kyrkoväg, Malmö. Undersökningen påbörjades den 13 oktober 2009 kl. 21.50 |
| Bevakning: | Platsen var bevakad av uniformerad polis som anvisade på fyndplatsen. |
| Övrig information: | |

## Bakgrund

Polispatrullen Rb 1210, Lapovski och Winberg rutinpatrullerade vid V Skrävlinge kyrka och platsen för mord och mordförsök 2009-10-10. I samband med detta iakttog man en man som uppträdde misstänkt. Efter kontrollen av mannen avsöktes området och i samband med detta anträffades blod på en gravsten framför V Skrävlinge kyrka. Patrullen och yttre befäl satte mannen och fyndet av blod i samband med skjutningen dagarna innan, varför tekniker i beredskap, Rolf Bengtsson beordrades till platsen för att säkra blodet och dokumentera platsen. Se Pm från patrullen samt hundpatrull 7114 Peter Mårtensson.

B2-6

**Platsbeskrivning**




Karta hämtad från googlemaps.com. På kartan ses fyndplatsen vid en gravsten på södra sidan av Västra Skrävlinge kyrka, ca 130 meter från platsen där pb PJP585 stod uppställd i samband med brottet.

B2-6

**Polismyndigheten i Skåne**
Tekniska roteln

205 90 MALMÖ

Datum
2009-10-13

Diarienummer
K163215-09
M/8696-09

# Protokoll över rättsmedicinsk undersökning, Trez West Persson.

## Inledande uppgifter

| | |
|---|---|
| Undersökningen begärd av: | Kå Jeanette Sprimont |
| Anledning till undersökningen: | Anmälan om Mord. Rättsmedicinsk obduktion på West Persson, Ingrid Marie Trez, 890730-4102 |
| Handläggare: | Kriminaltekniker Rolf Bengtsson |
| Medundersökare: | Krinsp Marie Jansdotter |
| Plats och tider för undersökningen: | Rättsmedicinen, Lund. Undersökningen påbörjades den 13 oktober 2009 kl. 08.30. |
| Övrig information: | Obduktionen utfördes av rättsläkare Sixten Persson. |

## Bakgrund

Kriminalteknikerna Rolf Bengtsson och Marie Jansdotter närvarade vid den rättsmedicinska obduktionen av West Persson, Ingrid Marie TREZ 890730-4102 i syfte att dokumentera delar av undersökningen samt tillvarata spår och gods av intresse för utredningen. Kvinnan hade suttit i en personbil som beskjutits av okänd gärningsman.

## Sammanställningar av undersökningar och resultat

I samband med den rättsmedicinska undersökningen konstaterades att kvinnan träffats av tre kulor eller kulfragment. Ett ingångshål anträffades i övre delen på kraniet, ett andra under vänster öra, ett tredje vid höger handled. På höger axel ses en utgjutning som möjligen kan härledas till brottet, i så fall en kula som nuddat axeln.

På höger överarms utsida ses en större blånad, som möjligen uppkommit i samband med att kvinnan drogs ur bilen i samband med räddningsinsatsen.

Två kulfragment, beslag 2009-1200-BG13009:1 och 2 anträffades i samband med undersökningen. Punkt ett är ett större blyfragment, anträffat i hjärnan, från ett ingångshål i kraniets övre del. Det andra, ett mindre blyfragment, anträffades vid ett utgångshål i nacken, från ingångshålet på halsens vänstra sida, strax under/bakom örat.

## Analys och slutsats

Utseende och form på ingångshålen på hals och höger handled är mera cirkulära med skarpa sårkanter, vilka sannolikt orsakats av relativt intakta kulor. Skadan på övre delen av kraniet stämmer väl överens med kulfragmentet som anträffades i hjärnan, kulans mantel har sannolikt separerats vid tidigare tillfälle, så att endast delar av blykärnan träffade kraniet.

B2-6

## Undersökningsmetoder

Blodförprövningsmedlet Luminol användes vid den aktuella besudlingen och detta gav en positiv reagens som för blod genom att avge en vit skummande yta.

## Materialförteckning

### *Spår*

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S047 | Tops | Ovansidan på gravsten "Otto Friberg 1880-1961" | Rolf Bengtsson |
| M/8696-09/S048 | Tops, mindre avsättningen | Ovansidan på gravsten "Otto Friberg 1880-1961" | Rolf Bengtsson |

Topsningar har skickats till SKL, se SKL sakkunnigutlåtande.

## Protokollet

Protokollet redovisas med foto. Bilderna är inlagda i BiP.

Malmö 2009-10-14

Rolf Bengtsson
Kriminaltekniker

B2-6

**Fotobilaga**



Västra Skrävlinge kyrka, fotograferad på natten. Gravstenen med blod på är markerad med pil.

Inom markeringen ses en besudling och blodliknande droppar som vid förprövning med Luminol reagerar som för blod. Besudlingen och dropparna topsades av, se Spår M/8696-09/S047-48. Den större besudlingen ses som avsatt blod med dragning mot gravstenens främre del. Det anträffades inga andra spår på marken kring gravstenen.

B2-6

**Polismyndigheten Skåne**
Tekniska roteln

Malmö

Datum
2010-09-20

Diarienummer
K163215-09
M/8696-09

# Protokoll över fordonsundersökning / PJP585

## Inledande uppgifter

| | |
|---|---|
| Undersökningen begärd av: | Kom L Billing |
| Anledning till undersökningen: | Anmälan om Mord. Fordonsundersökning PJP585 |
| Handläggare:<br>Medundersökare: | Krinsp Michael Kemvik<br>Krinsp Rolf Bengtsson |
| Plats och tider för undersökningen: | Tekniska rotelns undersökningsgarage i Malmö. Undersökningen påbörjades den 12 oktober 2009 kl. 10.00. Undersökning av fordonet har därefter skett fortlöpande vid ett flertal tillfällen. |
| Övrig information: | Uniformerade polispatruller har anträffat bilen på Västra Skrävlinge Kyrkoväg i Malmö. På bilens passagerarplats fram befann sig då en svårt skottskadad kvinna.<br>Enligt de inledande uppgifterna har ytterligare en person, en man, befunnit sig i bilen när någon beskjutit den på Västra Skrävlinge kyrkoväg.<br><br>I samband med teknisk undersökning av platsen för skjutningen, har bilen fotograferats och dess position har mätts in. Bilen har därefter bärgats till tekniska rotelns undersökningsgarage i Malmö. |

## Fordonsuppgifter

| | |
|---|---|
| Registreringsnummer: | PJP585 |
| Fordonstyp: | Personbil |
| Fabrikat, årsmodell, färg: | Renault Clio, 1993, vit |

B2-6

**Iakttagelser och undersökningar**

**Bild 1.** PJP585 är en fyra dörrars vit Renault Clio. Bilen är 1,63 m bred och 3,75 m lång (uppgift enligt bilregistret). På vänster sida av bilens vindruta ses tre kulhål. Förardörrens glasruta är krossad.

**Bild 2.** Bakrutan och rutorna på bilens högra sida är intakta.

B2-6

**Bild 3.** Glaset till vänster strålkastarlykta är sprucket.




**Bild 4.** I vindrutans vänstra sida ses tre kulhål. Hålen mäter ca 12 x 20 mm.

Hål A är beläget 10 cm från vindrutans nederkant och 22 cm från vindrutans vänsterkant.

Hål B är beläget 19,5 cm från vindrutans nederkant och 8 cm från vindrutans vänsterkant.

Hål C är beläget 29,5 cm från vindrutans nederkant och 16 cm från vindrutans vänsterkant.

B2-6




**Bild 5.** Skottskador på bilens vänstra sida.
1) i hjulhuset, ca 56 cm från marken ses ett kulhål
2) i förardörren, ca 69 cm från marken och 68-72,5 cm från dörrens framkant ses ett kulhål.
3) i förardörren ca 85 cm från marken och 82-84,5 cm från dörrens framkant ses en skada.
Skadornas utseende visar tydligt att skotten avlossats från en position snett framför bilen.

Förardörrens sidoruta är krossad. Fönstret har varit i upprullat (stängt) läge då det krossats.

B2-6



**Bild 6.** Ingångshål i vänster främre hjulhus (skada 1 enl. bild 5).



**Bild 7.** På förardörrens främre kortsida ses ett kulhål.
Kulan som gått in i hjulhuset har passerat vidare in i dörren och anträffas inne i dörrens hålighet. Kulan M/8696-09/G056.

B2-6




**Bild 8.** Närbild på skadorna på förardörren (skadorna 2 och 3 enl. bild 5).
2) Den kula som gått in i dörren vid siffran 2 anträffas i ett gummiskydd till kablage i främre kortsidan på bilens vänstra bakdörr.
3) Vid dörrhandtaget ses dels ett genomgående hål i metallen och dels en fördjupning (kanal) i bilplåten över handtaget. Det senare visar att kulan eller kulfragment delvis följt bilplåten över dörrhandtaget.
Vid undersökningen har inga ytterligare kulfragment anträffats i bildörren.



**Bild 9.** Förardörrens bakre kortsida. Här ses utgångshålet för kulan som gått in i bildörrens sida (vid siffran 2 i bild 5 och 8).

B2-6

**Bild 10.** Kulan M/8696-09/G55 anträffas i ett gummiskydd för kablage i framkanten av vänster bakdörr.

**Bild 11.** Den streckade linjen visar kulbanan för kulan M/8696-09/G55 genom förardörren.

B2-6




**Bild 12.** Skottskador på bilens högra sida.
1) i höger bakdörr, över dörrens handtag, ses ett utgångshål ca 90 cm från marken och 85-87,5 cm från dörrens framkant.
2) i höger bakdörr ses en mindre utbuktning i plåten, ca 91 cm från marken och 96,5 cm från dörrens framkant.

**Bild 13.** Närbild på utgångshålen på höger bakdörr.

B2-6

**Bild 14.** På förarplatsens säte och golv ses glassplitter från dörrens sidoruta. På glaskrosset i förarsätet samt på sätets sitt-och ryggdynor ses blod.

**Bild 15.** Solskyddet är nedfällt vid förarplatsen.

B2-6

**Bild 16.** På passagerarsätet fram i bilen ses blodbesudlingar på sittdynan och på plastdetaljer på sätets högra sida.
På såväl instrumentbrädans ovansida som vindrutans insida ses blodstänk.

**Bild 17.**

B2-6



**Bild 18.** På ovansidan av passagerarsätets ryggstöd ses blodbesudlingar. På framkanten av baksätet, bakom främre passagerarsätet, ses också blodbesudlingar.
Dessa utgör troligen dropp från den skottskadade kvinnan som suttit i passagerarsätet fram.

B2-6

**Bild 19.** I kupéutrymmet, på höger sidas B-stolpe ses en skada i plastinredningen och plåten runt höger framdörrs sidoruta.
Skadan visar tydligt att den uppkommit av en kula som kommit från bilens vänstra sida, troligen genom förardörrens sidoruta.

En kula M/8696-09/G048 som anträffas på golvet under passagerarstolen är troligen den kula som orsakat skadan i B-stolpen. På kulan iakttogs lilafärgat tyg vilket tyder på att kulan passerat något klädesplagg eller annat tyg. Se vidare klädundersökning av kvinnans (Trez) kläder.

**Bild 20.** Skadan i plastinredningen runt stolpen.

B2-6

**Bild 21.** Skadan i metallplåten runt höger framdörrs sidoruta.

**Bild 22.** Baksätets högra del vid höger bakdörr.
På insidan av höger bakdörr ses ett kulhål. Hålet är genomgående och har sin utgång vid dörrens handtag, se bilderna 12 och 13 i detta protokollet.
I baksätets högra del, ca 7 cm från kanten, ses ett kulhål. Kulan som orsakat detta hål har därefter passerat en plastdetalj vid dörren, träffat plåten på bilens insida, därefter vikit av något och passerat en nålfiltsklädsel till bagageutrymmet. I bagageutrymmet har kulan gjort ett islag i bagageluckans insida.
Kulan, M/8696-09/G047, anträffas i bagageutrymmets högra sida.

B2-6

**Bild 23.** Färgade metallpinnar, sonder, har använts för att söka möjlig skottriktning från vindrutan och vidare in i bilens kupéutrymme och de kulhål som anträffats där.
En kula /eller ett kulfragment/ har dessutom gått genom plasten i instrumentbrädan, vid bilens ratt.

Skottriktningen för de tre kulor som penetrerat vindrutan synes vara diagonalt från vindrutans vänstra sida (från kupéutrymmet sett) in mot centrum av bilens kupéutrymme.
En av kulorna har passerat ut genom höger bakdörr (se bild 12 och 13 i detta protokollet).
En av kulorna har gått genom baksätets högra del, varefter den hamnat i bilens bagageutrymme (se bild 22 i detta protokollet).
I bilens kupéutrymme ses ingen skada som kan relateras till den tredje kulan som penetrerat vindrutan. Denna kula kan möjligen ha hamnat i en position motsvarande mitten av passagerarsätets ryggdyna. Kulan kan därmed ha stannat i offret som satt på denna platsen i bilen.

B2-6

## Undersökningsmetoder

Vid fordonsundersökningen har engångsoverall och plasthandskar använts.

Det som i protokollet benämns såsom blod har förprövats med blodförprövningsmedel och härvid gett reaktion såsom för blod. Blodförprövningsmedlena Luminol och Leuokomalakitgrönt har använts.

Blodspår har säkrats med bomullstops som fuktats med destillerat vatten. Topsen har därefter placerats i speciella s.k. Bio-pack.

Bilen har fingeravtrycksundersökts av laboratoriepersonal från tekniska roteln i Malmö. Vid denna undersökning har onyxpulver och magnetpulver använts.

B2-6

## Sammanställningar av undersökningar och resultat

### *SKL´s undersökning av kulor och kulmaterial*

**G012** (Mantel till kula. Låg på instrumentbrädan framför passagerarstolen)
**G013** (Kula. Låg på golvet framför passagerarstolen)
**G041** (Mantel till kula. Låg framför vänster stolsinfäste på förarstolen)
**G048** (Kula med lilafärgat tyg. Låg under passagerarstolen)
**G050** (Se separat klädundersökning av kläder som bars av West Persson, Ingrid Marie Trez)
**G055** (Kula. Satt i gummiskydd till kablage mellan vänster framdörr och vänster bakdörr)
**G056** (Kula. Låg inuti vänster framdörr)

SKL´s utlåtande: *"Kulmaterialet M/8696-09/G012, M/8696-09/G013, M/8696-09/G041, M/8696-09/G048, M/8696-09/G050, M/8696-09/G055 och M/8696-09/G056 härrör av allt att döma från mer eller mindre deformerade, mantlade kulor i kaliber 9 mm. I kulornas mantelyta finns märken efter sex högervridna bommar. Bommärkenas utseende tyder närmast på att de utskjutits ur ett polygonräfflat piplopp. Materialet jämfördes i mikroskop. Härvid iakttogs starkt sammanbindande överensstämmelser beträffande förekommande spårdetaljer.*

*Resultaten talar starkt för att kulmaterialet M/8696-09/G012, M/8696-09/G013, M/8696-09/G041, M/8696-09/G048, M/8696-09/G050, M/8696-09/G055 och M/8696-09/G056 utskjutits ur samma vapen (Grad +3)."*

### *SKL´s DNA-undersökningar*

**S019 och S020** (Topsning från bilens motorhuv)
SKL´s utlåtande: *"På topsen M/8696-09/S019 och M/8696-09/S020 kunde sekret/DNA som kan jämföras mot person inte påvisas."*

**S053** (Topsning från instrumentbärdans vänstra kant)
**S054** (Topsning från vindrutans insida)
**S055** (Topsning från baksätets framkant)
**S059** (Topsning från solskyddet vid förarplatsen)
SKL´s utlåtande: *"På topsen M/8696-09/S053, M/8696-09/S054, M/8696-09/S055 och M/8696-09/S059 påvisades blod. Resultaten talar med visshet för att blodet/DNA:t kommer från West Persson (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting."*

**S060** (Topsning från förardörrens utsida)
SKL´s utlåtande: *"På topsen M/8696-09/S060 påvisades blod. Resultaten talar med visshet för att blodet/DNA:t kommer från Dani (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting."*

**S062 och S063** (Pappersbit med blod, från papperslappen G42)
SKL´s utlåtande: *"För topsen M/8696-09/S062 och M/8696-09/S063 erhölls indikation på blodförekomst, men DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas."*

B2-6

***Fingeravtryck / papillarlinjespår***

**S024-S046 samt S049** (Ett antal papillarlinjespår som har säkrats från bilen)

Spåren har granskats av daktyloger (fingeravtrycksidentifierare) vid tekniska roteln i Malmö.
Se separat sakkunnigutlåtande.

B2-6

## Analys och slutsats

Vid undersökningen av bilen har det kunnat konstateras att den blivit beskjuten med minst sju kulor.
Tre kulor har gått in i bilens kupéutrymme genom vindrutans vänstra del, framför förarplatsen.
Tre kulor har träffat bilens vänstra sida. En av dessa kulor har gått in i hjulhuset bakom vänster framdäck och övriga två kulor har träffat vänster framdörr.
De sex kulhålens lägen och utseende tyder på att skotten avlossats från en position snett framför bilens vänstra del.

Ytterligare en kula, som träffat insidan av höger sidas B-stolpe bakom främre passagerardörren, har troligen kommit in i kupéutrymmet genom förardörrens sidoruta. Skottet har därmed avlossats från en position till vänster om bilen.

Skadorna i bilen visar att den blivit beskjuten såväl snett framifrån som från förarplatsens sida, genom sidorutan.

Vid undersökning av skadorna på de personer som befunnit sig i bilen och deras kläder kan man konstatera att fler skott har avlossats än de som orsakat kulhålen i bilen.
För ytterligare analys gällande skador på kropparna och därmed sammantaget antal skott som avlossats mot bilen, se sammanfattning och analys i början av samlingsdokumentet för de tekniska undersökningarna.

B2-6

# Materialförteckning

## Gods

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G012 | 2009-1200-BG12877-2 | Mantel till kula | Låg på instrumentbrädan framför passagerarstolen Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G013 | 2009-1200-BG12877-3 | Kula | Från golvet i bilen, framför passagerarstolen Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G014 | 2009-1200-BG12877-4 | Kulfragment | Låg under bilen, ca 10 cm in, i höjd med passagerarstolen | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G040 | 2009-1200-BG12991-1 | Mantel till kula | Låg på förarplatsens gummimatta i bilen. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G041 | 2009-1200-BG12991-2 | Mantel till kula | Framför vänster stolsinfäste på förarstolen i bilen. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G042 | 2009-1200-BG12991-3 | Gul papperslapp med antecknade telefonnummer | Låg under förarsätet, närmast mittkonsollen i bilen | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G043 | 2009-1200-BG12991-4 | 4 st nycklar på ring med blå plastbricka och nyckelband med texten Malmö Arena | Satt i bilens tändningslås tillsammans med 2 bilnycklar | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G047 | 2009-1200-BG13195-1 | Kulfragment, blykärna. | Låg i bagageutrymmets h kant. | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G048 | 2009-1200-BG13195-2 | Kula med lilafärgat tyg. | Låg under passagerarstolen intill h stolsinfäste, mitt under stolen. Till SKL | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G055 | 2009-1200-BG15403 | Kula | Satt i gummiskydd till kablage mellan v framdörr och v bakdörr Till SKL | Insp Kemvik och Hassgård |
| M/8696-09/G056 | 2009-1200-BG15656 | Kula | Låg inuti v framdörr Till SKL | Insp Kemvik o Bengtsson |

## Jämförelseprov för DNA-analys

| Material-märkning | Förnamn | Efternamn | Personnummer | Misstänkt |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/J001 | Ingrid Marie TREZ | West Persson | 890730-4102 | |

## Spår

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S016 | Fibertejpning | Strålkastarglas bilens vänstra framlykta | Insp Kemvik |

B2-6

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S017 | Krossat bilglas | Från bilens dörr, på förarsidan. | Insp Kemvik |
| M/8696-09/S018 | Krossat bilglas | Från vindrutan, utsidan nedanför kulhål | Insp Jansdotter |
| M/8696-09/S019 | Topsning från bilens motorhuv | Mittlinjen, nedanför vindrutan<br>Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S020 | Topsning från bilens motorhuv | Till vänster om mittlinjen, ca 20 cm från fronten<br>Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S021 | Tejpning för skjutavståndsbedömning | Vindrutan, övre tejpningen vid 2 kulhål<br>Till SKL | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/S022 | Tejpning för skjutavståndsbedömning | Vindrutan, nedre tejpningen vid 1 kulhål<br>Till SKL | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/S023 | Tejpning för skjutavståndsbedömning | Förardörren<br>Till SKL | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/S024 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S025 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S026 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S027 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S028 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S029 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S030 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S031 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S032 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S033 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S034 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S035 | Papillarlinjespår | Motorhuv | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S036 | Papillarlinjespår | Vänster dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S037 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S038 | Papillarlinjespår | Ovanför hjulhuset höger bak | Anne-Louise/Daniel |

B2-6

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S039 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S040 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S041 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S042 | Papillarlinjespår | Tak ovanför höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S043 | Papillarlinjespår | Utsidan fönster höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S044 | Papillarlinjespår | Insidan fönster höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S045 | Papillarlinjespår | Insidan fönster höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S046 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S049 | Papillarlinjespår med blod, fotograferat | Från papperslappen G42 | Insp Kemvik |
| M/8696-09/S052 | Tops | Slidsekret | Rättsläkare Sixten Persson |
| M/8696-09/S053 | Blod på tops | Instrumentbrädans v kant. 17 cm från vindrutans v-kant. 15 cm från vindrutan. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S054 | Blod på tops | Vidrutans insida. 60 cm från nederkant. 40 cm från v-kant. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S055 | Blod på tops | Baksätets framkant. 49 cm från h-kanten. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S056 | Blod på tops | Passagerarsätets h sida. H-kanten. 17 cm från framkanten. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S057 | Blod på tops | Passagerarsätets v kant. Invid ryggstödet. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S058 | Blod på tops | Passagerarsätets ryggstöd. V ovankant. Bredvid nackstöd. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S059 | Blod på tops | Solskyddet vid förarplatsen. Solskyddet nedfällt. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S060 | Blod på tops | Förardörrens utsida. Bredvid dörrens ruta. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S061 | Glaskross med blod | Låg i förarsätet. | Insp Bengtsson |

B2-6

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S062 | Blod på pappersbit | Från papperslappen G42<br>Till SKL | Insp M Kemvik |
| M/8696-09/S063 | Blod på pappersbit | Från papperslappen G42<br>Till SKL | Insp Kemvik |

Tejpningen för skjutavståndsbedömning (S021-S023) har ej undersökts närmare vid SKL .

Michael Kemvik
Krinsp

B2-6

**Polismyndigheten i Skåne**
Tekniska roteln

205 90 Malmö

Datum
2010-10-06

Diarienummer
K163215-09
M/8696-09

# SPÅRREDOVISNING

Söka fingeravtryck

| *Brottsrubricering* | *Undersökningstyp* | *Utredningsman* |
|---|---|---|
| Mord | Fingeravtrycksundersökning | David Sjöman |

| *Handläggare på Tekniska roteln* | *Medundersökare* | |
|---|---|---|
| Daniel Ingner | Ann-Louise Svensson | |
| *Uppdragsgivare* | *Målsägande* | |
| *Undersökningsadress* | *Inkom datum* 2009-10-10 | *Undersökningen påbörjad* 2009-10-12 |

***Gods***

Personbil med registreringsnummer PJP585

***Spår***

| *Materialmärkning* | *Referens* | *Beskrivning* | *Anteckning* |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S024 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S025 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S026 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S027 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S028 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S029 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S030 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S031 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S032 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S033 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S034 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |
| M/8696-09/S035 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Motorhuv |
| M/8696-09/S036 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Vänster dörr bak |
| M/8696-09/S037 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak |

B2-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S038 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Ovanför hjulhuset höger bak |
| M/8696-09/S039 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak |
| M/8696-09/S040 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak |
| M/8696-09/S041 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak |
| M/8696-09/S042 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Tak ovanför höger dörr fram |
| M/8696-09/S043 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Utsidan fönster höger dörr bak |
| M/8696-09/S044 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Insidan fönster höger dörr bak |
| M/8696-09/S045 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Insidan fönster höger dörr bak |
| M/8696-09/S046 | 2009-1200-BG12868 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram |

## Redovisning

Spåren har överlämnats till id-gruppen för identifiering.

Daniel Ingner
Forensisk Laborant

Anne-Louise Svensson
Forensisk Laborant

B2-6

**Polismyndigheten i Skåne**
Länskriminalavdelningen
Tekniska roteln
Malmö

# SAKKUNNIGUTLÅTANDE

## Fingeravtrycksundersökning

| Undersökningen begärd av | Datum | Tnr |
|---|---|---|
| Polismyndigheten i Skåne<br>Länskriminalavdelningen | 2009-11-18 | M/8696-09 |
| | **Inkom datum**<br>2009-10-10 | **Knr**<br>K163215-09 |

| | |
|---|---|
| **Uppdrag** | **Brott (enl inkommande handling)**<br>Mord |
| | **Undersökt material**<br>Papillarlinjespår M/8696-09/S026 samt M/8696-09/S028 har säkrats på höger dörr fram, beslagsnr. 2009-1200-BG12868.<br><br>Spåren har säkrats av forensisk laborant Daniel Ingner, tekniska roteln i Malmö.<br><br>Spåren har bl. a. jämförts mot den avlidna personen i ärendet med namnet West Persson, Ingrid Marie Trez, 890730-4102. Jämförelseavtrycken är upptagna på Rättsmedicin i Lund den 14 oktober 2009 av kriminalinspektör Rolf Bengtsson, tekniska roteln i Malmö. |
| **Utlåtande** | **Identifierade spår**<br><br>Vid jämförelse har konstaterats att M/8696-09/S026 är avsatt av West Perssons högra lillfinger samt att M/8696-09/S028 är från hennes högra pek- och långfinger. |

| Denna undersökning har utförts av | och kontrollerats av |
|---|---|
| Ingrid Bergström/ Daktylog | Conny Jönsson/ Kriminalinspektör/ Daktylog |

ANK B2-1

B2-6

## Godsbilaga

| KNR | Brottskod | Gallringsfrist |
|---|---|---|
| K163215-09 | 0308 | |
| Ärendenummer Tekniska roteln | Brottsdatum | Skapad datum |
| M/8696-09 | 2009-10-10 | 2010-09-20 |

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G001 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa A, 2,8 m från västra gatkanten, 7 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G002 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa B, 4 m från västra gatkanten, 8,4 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G003 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa C, 4 m från västra gatkanten, 9,4 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G004 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa D, 1,7 m från västra gatkanten, 8,6 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G005 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa E, 3,7 m från västra gatkanten, 11 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G006 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa F, 5,6 m från västra gatkanten, 6,7 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G007 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa G, 5,8 m från västra gatkanten, 6,5 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G008 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa H, 3,6 m från västra gatkanten, 6,6 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G009 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa I, 5,8 m från västra gatkanten, 1,2 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G010 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa J, 5,8 m från västra gatkanten, 0,6 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |
| M/8696-09/G011 | 2009-1200-BG12877-1 | Tomhylsa, 9 mm Luger | Hylsa K, 5,3 m från västra gatkanten, 0,8 m från hål i gatan<br>Till SKL | Insp Lindén o Kemvik |

B2-6

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G012 | 2009-1200-BG12877-2 | Mantel till kula | Låg på instrumentbrädan framför passagerarstolen<br>Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G013 | 2009-1200-BG12877-3 | Kula | Från golvet i bilen, framför passagerarstolen<br>Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G014 | 2009-1200-BG12877-4 | Kulfragment | Låg under bilen, ca 10 cm in, i höjd med passagerarstolen | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G015 | 2009-1200-BG12880 | Kulfragment | Från Trez kropp, från UMAS, överlämnat av utr Per-Eskil Hallberg. Från utgångshål. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G016 | 2009-1200-BG12876-1 | Cigarettask, tom Marlboro | Låg på golvet i trapphuset, Ramelsväg 109 Malmö. Märkt B på foto | Plato/Henriksson |
| M/8696-09/G017 | 2009-1200-BG12876-2 | Plastmugg, genomskinlig | På golvet i trapphuset, Ramelsväg 109 Malmö. Märkt C på foto | Plato/Henriksson |
| M/8696-09/G018 | 2009-1200-BG12876-3 | Cellofanplast | Låg på golvet i trapphuset, Ramelsväg 109 Malmö. Märkt D på foto | |
| M/8696-09/G019 | 2009-1200-BG12936-1 | Kulfragment | Utopererat ur Dani, Xhafers högra ögonlock | Pa Daniel Eklund genom ögonläkare Lotta Gränse |
| M/8696-09/G020 | 2009-1200-BG12865-1 | Handduk | 880307-2191, Xhafer | A Engdahl |
| M/8696-09/G021 | 2009-1200-BG12865-2 | Tröja svart | 880307-2191 | A Engdahl |
| M/8696-09/G022 | 2009-1200-BG12865-3 | Strumpa | 880307-2191 | A Engdahl |
| M/8696-09/G023 | 2009-1200-BG12865-4 | Strumpa | 880307-2191 | A Engdahl |
| M/8696-09/G024 | 2009-1200-BG12865-5 | Sko | 880307-2191 | A Engdahl |
| M/8696-09/G025 | 2009-1200-BG12865-6 | Sko | 880307-2191 | A Engdahl |
| M/8696-09/G026 | 2009-1200-BG12865-7 | Jeans | 880307-2191 | A Engdahl |
| M/8696-09/G027 | 2009-1200-BG12865-8 | Tröja Puma | 880307-2191<br>Till SKL | A Engdahl |
| M/8696-09/G028 | 2009-1200-BG13428-1 | Tröja svart t-shirt, Adidas | 880307-2191 | A Engdahl |
| M/8696-09/G029 | 2009-1200-BG12867-1 | Jacka | 890730-4102, Trez | M Olsson |
| M/8696-09/G030 | 2009-1200-BG12867-2 | Jeans | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G031 | 2009-1200-BG12867-3 | Tröja | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G032 | 2009-1200-BG12867-4 | Sko | 890730-4102 | M Olsson |

B2-6

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G033 | 2009-1200-BG12867-5 | Sko | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G034 | 2009-1200-BG12867-6 | Skärp | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G035 | 2009-1200-BG12867-7 | Bh | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G036 | 2009-1200-BG12867-8 | Strumpor | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G037 | 2009-1200-BG12867-9 | Linne | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G038 | 2009-1200-BG12873-1 | Handväska | 890730-4102 | M Olsson |
| M/8696-09/G039 | 2009-1200-BG13413-2 | 2 st tjugokronorssedlar + 219:- som låg i jackficka | 890730-4102 | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G040 | 2009-1200-BG12991-1 | Mantel till kula | Låg på förarplatsens gummimatta i bilen. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G041 | 2009-1200-BG12991-2 | Mantel till kula | Framför vänster stolsinfäste på förarstolen i bilen.<br>Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G042 | 2009-1200-BG12991-3 | Gul papperslapp med antecknade telefonnummer | Låg under förarsätet, närmast mittkonsollen i bilen | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G043 | 2009-1200-BG12991-4 | 4 st nycklar på ring med blå plastbricka och nyckelband med texten Malmö Arena | Satt i bilens tändningslås tillsammans med 2 bilnycklar | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/G044 | 2009-1200-BG13009-1 | Kulfragment, blykärna | Från Trez kropp. Ingångshål, ovansida på kraniet, kula anträffad i nedre delen på hjärnan. | Rättsläkare Sixten Persson |
| M/8696-09/G045 | 2009-1200-BG13009:2 | Kulfragment | Från Trez kropp. Ingångshål, under vänstra örat, fragment antr i nacken. | Rättsläkare Sixten Persson |
| M/8696-09/G046 | 2009-1200-BG13004-1 | Bärbar pc | | |
| M/8696-09/G047 | 2009-1200-BG13195-1 | Kulfragment, blykärna. | Låg i bagageutrymmets h kant. | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G048 | 2009-1200-BG13195-2 | Kula med lilafärgat tyg. | Låg under passagerarstolen intill h stolsinfäste, mitt under stolen.<br>Till SKL | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G049 | 2009-1200-BG13008-1 | Sony Ericsson | | |
| M/8696-09/G050 | 2009-1200-BG13413-1 | Kula | Låg i huvan till jackan G29<br>Till SKL | Insp Kemvik |
| M/8696-09/G051 | 2009-1200-BG13428-2 | 150:- (hundrakronorssedel och femtiokronorssedel) | Låg i byxficka på byxorna jeansen G26 | Insp Kemvik o Bengtsson |

B2-6

| Material-märkning | Beslagsnr | Beskrivning | Platsbeskrivning | Tillvarataget av |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/G052 | 2009-1200-BG13428-3 | Cigarrettpaket, Marlboro | Låg i papperspåse tillsammans med jeansen G26 | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/G053 | 2009-1200-BG13428-4 | Hörlurar, röda, Ericsson | Låg i ficka på jeansen G26 | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/G054 | 2009-1200-BG12865-9 | Halsband | Taget av Dani Xhafer | Sjukvårdspersonal på UMAS, via Pa C Strömberg |
| M/8696-09/G055 | 2009-1200-BG15403 | Kula | Satt i gummiskydd till kablage mellan v framdörr och v bakdörr<br>Till SKL | Insp Kemvik och Hassgård |
| M/8696-09/G056 | 2009-1200-BG15656 | Kula | Låg inuti v framdörr<br>Till SKL | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/G057 | 2010-1200-BG2130-1 | Mobiltelefon | | |
| M/8696-09/G058 | 2010-1200-BG3226-1 | Dator | | |

## Jämförelseprov för DNA-analys

| Material-märkning | Förnamn | Efternamn | Personnummer | Misstänkt |
|---|---|---|---|---|
| M/8696-09/J001 | Ingrid Marie TREZ | West Persson | 890730-4102 | Nej |

B2-6

# Spårbilaga

| KNR | Brottskod | Gallringsfrist |
|---|---|---|
| K163215-09 | 0308 | |
| Ärendenummer Tekniska roteln | Brottsdatum | Skapad datum |
| M/8696-09 | 2009-10-10 | 2010-09-20 |

## Spår

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S003 | Cigarrettfimp "Marlboro" | Vid fotobokstav E | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S004 | Cigarrettfimp "Marlboro" | Vid fotobokstav F | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S005 | Cigarrettfimp "LM" | Vid fotobokstav G | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S006 | Cigarrettfimp "Marlboro" | Vid fotobokstav H | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S007 | Cigarrettfimp "Marlboro" | Vidi fotobokstav I, den gröna soptunnan utanför entrén. | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S008 | Blod på tops | Dörrpost till aktuell lägenhet, märkt 1 på bild | Krinsåp J Plato |
| M/8696-09/S009 | Blod på tops | Golv blod, trapphus, Ramelsväg 109, märkt 2 på bild<br>Till SKL | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S010 | Blod på tops | Vid fotosiffra 3, papperskorg utanför entré till Ramelsväg 109 | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S011 | Blod på tops | Vid fotosiffra 4, på marken utanför Ramelsväg 109<br>Till SKL | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S012 | Blod på tops | Vid fotosiffra 5, längs med Ramelsväg | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S013 | Blod på tops | Vid fotosiffra 7, längs med Ramelsväg | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S014 | Blod på tops | Vid fotosiffra 9, längs med Ramelsväg | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S015 | Blod på tops | Vid fotosiffra 14, längs med Ramelsväg<br>Till SKL | Krinsp J Plato |
| M/8696-09/S016 | Fibertejpning | Strålkastarglas bilens vänstra framlykta | Insp Kemvik |
| M/8696-09/S017 | Krossat bilglas | Från bilens dörr, på förarsidan. | Insp Kemvik |
| M/8696-09/S018 | Krossat bilglas | Från vindrutan, utsidan nedanför kulhål | Insp Jansdotter |
| M/8696-09/S019 | Topsning från bilens motorhuv | Mittlinjen, nedanför vindrutan<br>Till SKL | Insp Bengtsson |

B2-6

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S020 | Topsning från bilens motorhuv | Till vänster om mittlinjen, ca 20 cm från fronten<br>Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S021 | Tejpning för skjutavståndsbedömning | Vindrutan, övre tejpningen vid 2 kulhål<br>Till SKL | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/S022 | Tejpning för skjutavståndsbedömning | Vindrutan, nedre tejpningen vid 1 kulhål<br>Till SKL | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/S023 | Tejpning för skjutavståndsbedömning | Förardörren<br>Till SKL | Insp Kemvik o Bengtsson |
| M/8696-09/S024 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S025 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S026 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S027 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S028 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S029 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S030 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S031 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S032 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S033 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S034 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S035 | Papillarlinjespår | Motorhuv | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S036 | Papillarlinjespår | Vänster dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S037 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S038 | Papillarlinjespår | Ovanför hjulhuset höger bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S039 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S040 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S041 | Papillarlinjespår | Höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S042 | Papillarlinjespår | Tak ovanför höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S043 | Papillarlinjespår | Utsidan fönster höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S044 | Papillarlinjespår | Insidan fönster höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |

B2-6

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S045 | Papillarlinjespår | Insidan fönster höger dörr bak | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S046 | Papillarlinjespår | Höger dörr fram | Anne-Louise/Daniel |
| M/8696-09/S047 | Tops | Ovansidan på gravsten "Otto Friberg 1880-1961", Till SKL | Rolf Bengtsson |
| M/8696-09/S048 | Tops | Ovansidan på gravsten "Otto Friberg 1880-1961", mindre besudling Till SKL | Rolf Bengtsson |
| M/8696-09/S049 | Papillarlinjespår med blod, fotograferat | Från papperslappen G42 | Insp Kemvik |
| M/8696-09/S050 | Blod på tops | På marken i tunnel under Inre Ringvägen Till SKL | Insp Kemvik |
| M/8696-09/S051 | Blod på tops | På marken i tunnel under Inre Ringvägen, tunnel närmast Ramels väg, 230 m från glassplitter Till SKL | Insp Kemvik |
| M/8696-09/S052 | Tops | Slidsekret | Rättsläkare Sixten Persson |
| M/8696-09/S053 | Blod på tops | Instrumentbrädans v kant. 17 cm från vindrutans v-kant. 15 cm från vindrutan. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S054 | Blod på tops | Vidrutans insida. 60 cm från nederkant. 40 cm från v-kant. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S055 | Blod på tops | Baksätets framkant. 49 cm från h-kanten. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S056 | Blod på tops | Passagerarsätets h sida. H-kanten. 17 cm från framkanten. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S057 | Blod på tops | Passagerarsätets v kant. Invid ryggstödet. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S058 | Blod på tops | Passagerarsätets ryggstöd. V ovankant. Bredvid nackstöd. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S059 | Blod på tops | Solskyddet vid förarplatsen. Solskyddet nedfällt. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S060 | Blod på tops | Förardörrens utsida. Bredvid dörrens ruta. Till SKL | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S061 | Glaskross med blod | Låg i förarsätet. | Insp Bengtsson |
| M/8696-09/S062 | Blod på pappersbit | Från papperslappen G42 Till SKL | Insp M Kemvik |

B2-6

| Material-märkning | Beskrivning | Platsbeskrivning | Säkrat av |
|---|---|---|---|
| M/8696-09/S063 | Blod på pappersbit | Från papperslappen G42 Till SKL | Insp Kemvik |

Polismyndighet
Skåne

# PM

## Skador på Renault 5

Signerad av

Signerad datum

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K163215-09

| Uppgiftslämnare | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Erlandsson, Nils Erik | 2009-10-13 | 11:20 |

| Beslag verkställt | Material för analys |
|---|---|
| Nej | Nej |

| Mottaget | Mottaget datum | Tid |
|---|---|---|
| | | |

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Nils Erik Erlandsson

Uppgiften avser

Uppgift

Den beskjutna bilen - PJP 585, en vit Renault 5 - ägs av Xhafer Danis syster Leonora Dani men är registrerad på hennes svåger Leon Oruci.

I samband med teknisk undersökning konstaterades en skada på vänster strålkastare. Det är oklart om denna skada har samband med brottet.

Leonora Dani uppger vid samtal den 12 oktober, att vänster strålkastarglas har – vad hon tror – sparkats sönder för ca en månad sedan, då bilen stod uppställd på hennes parkeringsplats på Hårds väg 2 B i Malmö.

Polismyndighet
Skåne

# Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K163215-09

| Uppgiftslämnare | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Gustafsson, Anders | 2009-10-10 | 12:30 |

| Beslag verkställt | Material för analys |
|---|---|
| Nej | Nej |

| Mottaget | Mottaget datum | Tid |
|---|---|---|
| | | |

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Anders Gustafsson

Uppgiften avser
Dödsfall

Uppgift
2009-10-10, kl. 12.30 ringde läkare Fredrik Borgsten, IVA-kliniken, UMAS och meddelade att 890730-4102, Ingrid Marie Trez, West Persson avlidit till följd av sin skador. Dödsfallet konstaterades av Borgsten 2009-10-10, kl.12.12.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## UTLÅTANDE

På grund av vad som sålunda framkommit vid undersökning av döda kroppen efter West Persson, Ingrid Marie TREZ, född 890730-4102, får jag härmed avgiva det

Utlåtandet,

att Trez West Perssons döda kropp företett
skottskada (kulvapen) med ingångshål i hjässan och skottkanal riktad nedåt samt något framåt och åt höger med skador på skallen, hjärnan och dess hinnor samt kvarvarande projektil i skallhålan (nr 6, 7, 51-55, 58-60),
skottskada (kulvapen) med ingångshål till vänster på halsen och skottkanal riktad åt höger samt svagt uppåt och något bakåt med skador på halsmuskulaturen samt utgångshål till höger i nacken (nr 8, 15, 61, 62, 89),
skottskada (kulvapen) på höger arm med ingångshål på handflatan och skottkanal riktad upp mot underarmens sträcksida med skador på handlovsbenen samt utgångshål på underarmen (nr 18-21, 47, 48);

att hon vidare företett skador med utseende av att vara färska i form av
blåmärken på armarna och benen samt hudavskrapningar på höger arm och vänster ben (nr 23, 24, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 42);

att hon vidare företett skador med utseende av att vara äldre i form av
blåmärke på höger arm samt blåmärke och hudavskrapningar på vänster ben (nr 25, 38, 43);

att hon vidare företett
tecken på akut företagna medicinska åtgärder (nr 5, 7, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 29, 34, 37),
ospecifik blödning under hjärtats innerhinna (nr 71);

[redacted]

att de i första att-satsen omnämnda skotten ej varit påsittande, men i övrigt vad gäller avstånd hänvisas till kriminalteknisk undersökning;

att det av fynden ej kan avgöras i vilken ordning skotten avlossats,

att de i andra att-satsen omnämnda blåmärkena uppkommit genom trubbigt våld och hudavskrapningarna genom tangentiellt skrapande våld, vars natur ej närmare kan specificeras;

att fynden visar att dödsorsaken var skottskadan i huvudet; samt

att den samlade skadebilden visar att hon blivit bragt om livet.

Lund den 10 november 2009

Sixten Persson
Rättsläkare

Vidimeras

Karl Dahlberg
Rättsläkare

[redacted]

**Rättsmedicinalverket**
**Rättsmedicinska avdelningen, LUND**

**D09-R0465**
**Ert dnr K163215-09**

[redacted]

*Postadress/besöksadress*
Rättsmedicinska avdelningen
Sölvegatan 25
223 62 Lund

*Telefon*
046-333 910

*Fax*
046-333 927

*E-post*
rmlu@rmv.se

**Rättsmedicinalverket**
**Rättsmedicinska avdelningen, LUND**

**D09-R0465**
**Ert dnr K163215-09**

[redacted]

**Rättsmedicinalverket**
**Rättsmedicinska avdelningen, LUND**

**D09-R0465**
**Ert dnr K163215-09**

[redacted]

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, LUND

D09-R0465
Ert dnr K163215-09

[redacted]

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, LUND



## UTLÅTANDE

Inledningsvis förtjänar att påpekas att bedömningar som grundas på andras beskrivningar är osäkrare än sådana som grundas på iakttagelser vid egen undersökning. Skadebeskrivningarna i patientjournalhandlingarna är något bristfälliga som underlag för fullgod rättsmedicinsk bedömning. Något bildmaterial finns ej att tillgå.
Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget avger jag följande utlåtande angående:

### Påvisade skador

Skada på den vänstra överarmen, av behandlande läkare bedömd som skottskada.
Skottskada (kulvapen) med ingångsöppning till vänster på bröstkorgens framsida med åtföljande luftinträde i den vänstra lungsäcken och skada på den vänstra lungan, samt kvarvarande projektil.
Skottskada (kulvapen) med ingångsöppning till vänster på bakhuvudet med skador på hjärnan och kvarvarande projektil.
Liten skada i det övre högra ögonlocket med kvarvarande metallfragment och angränsande blåmärke. Metallfragmentet kan möjligen härröra från en avlossad kula, men för närmare bedömning avseende detta hänvisas till kriminalteknisk undersökning.

Skottriktningarna är utifrån bakgrundsmaterialet något svårvärderade, men den på bröstkorgen bedöms ha haft en skottriktning huvudsakligen åt höger och den i huvudet en huvudsakligen snett nedåt höger.
Skadan på den vänstra överarmen är bristfälligt beskriven och det kan därför inte avgöras om kulan passerat vidare in i bröstkorgen, som bedömts av behandlande läkare, eller om den haft ett annat förlopp.
Informationen i patientjournalhandlingarna medger ingen bedömning avseende skottavstånd. Av omständigheterna framgår att han skall ha skjutits av annan person, något även skadebilden i sig talar starkt för.

### Övrigt

Under vårdtiden har han drabbats av hudförändringar och sjunkande nivåer av vita blodkroppar, vilket enligt patientjournalhandlingarna bedömts vara reaktioner på given antibiotikabehandling.

### Skadornas uppkomsttid

Skadornas beskrivna utseende, sammantaget med omständigheterna, talar starkt för att skadorna uppkommit en kort tid innan han inkom till sjukhus natten till den 10 oktober 2009.

| *Postadress/besöksadress* | *Telefon* | *Fax* | *E-post* |
|---|---|---|---|
| Rättsmedicinska avdelningen | 046-333 910 | 046-333 927 | rmlu@rmv.se |
| Sölvegatan 25 | | | |
| 223 62 Lund | | | |

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinska avdelningen, LUND

D09-R0465
Ert dnr K163215-09

**Skadornas svårighetsgrad**

Skottskadorna i bröstkorgen och huvudet har var för sig varit livshotande och föranlett sättande av lungsäcksdrän, respektive neurokirurgiska ingrepp.
Han har erhållit skador i hjärnan och enligt patientjournalhandlingarna drabbats av synpåverkan med bl.a. synfältsbortfall, samt vid neuropsykologisk bedömning företett tecken på en ökad uttröttbarhet.

**Kommentar**

För specifika frågeställningar kring vårdförlopp, givna behandlingar och eventuella komplikationer till dessa, samt för närmare bedömning avseende bestående kroppsliga men efter hjärnskadan och prognosen för dessa, hänvisas till behandlande läkare.

LUND Den 25 januari 2010

Fredrik Andersson
Underläkare

*Postadress/besöksadress*
Rättsmedicinska avdelningen
Sölvegatan 25
223 62 Lund

*Telefon*
046-333 910

*Fax*
046-333 927

*E-post*
rmlu@rmv.se

Polismyndighet
Skåne

# PM

## Sjukhuset, lämnade uppgifter

Signerad av

Signerad datum

[redacted]

Polismyndighet
Skåne

# Bilaga

till förhör nr 10 med Peter Mangs

Signerat av

Signerat datum

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K163215-09

| Orginalhandlingens förvaringsplats | Datum | Tid |
|---|---|---|
| | 2011-03-08 | 08:45 |

| Involverad personal | Funktion |
|---|---|
| David Sjöman | Uppgiftslämnare |

Berättelse

Två fotografier från obduktionstillfället

[redacted]

# Bilaga - Skäligen misstänkt

Polismyndighet
Skåne

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K163215-09

| Skäligen misstänkt person | Personnr |
|---|---|
| Mangs, Johan Peter | 19720304-2770 |

# Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2012-03-15

Namn
Mangs, Johan Peter

Personnummer
19720304-2770

Tilltalsnamn
Peter

Kallas för

Öknamn

Medborgarskapsland
Sverige

Adress
Korsörvägen 16 B,2 VÅN
217 47 Malmö

Telefonnr

Folkbokföringsort
Malmö

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd
Ogift

Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

Förmögenhet

Kontroll utförd

Taxerad inkomst
161000

Taxeringsår
2009

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Datum
- -